


朝倉市 福田小学校校区 (通学路合同点検 要対策箇所)



市道 官郷野・牟々田線

通りがカーブしており、車が見えづらい
ミラーはあるが、冬場は凍って全く見えない

<対策メニュー>
横断歩道の塗り直しを予定
外側線の設置を検討中

0 100m 500m

