


# 朝倉市 朝倉東小学校校区 (通学路合同点検 要対策箇所)



**国道386号バイパス**  
交通が多く、道路を横断するのが危険  
**<対策メニュー>**  
横断歩道設置で調整中

**国道386号線**  
歩道に段差があり危険  
**<対策メニュー>**  
段差解消のための補修を検討

**県道 吉井恵蘇宿線**  
交通が多く、道路を横断するのが危険  
**<対策メニュー>**  
横断歩道設置で調整中

高田今泉浄化センター