



朝倉市 杷木小学校校区①

(通学路合同点検 要対策箇所)



⑩ 市道 中町・上池田線
道路がカーブになっており、道路を横断するとき危険。

<対策メニュー>
「学童注意」の路面表示を設置予定

⑨ 県道 八女香春線
高速道路下で薄暗く、横断歩道が見えにくい。横断歩道で待っていても止まってくれない。

<対策メニュー>
横断歩道予告表示(ダイヤモンド)塗り直し予定
路面表示「横断歩道あり」塗り直し予定
照明設置を検討

⑪ 市道 六ノ坪・塚田線
スピードが速い車が多く危険。歩道の傷みが多く危険。

<対策メニュー>
歩道部舗装補修を実施予定
「学童注意」の路面表示を設置予定

⑪ 国道 386号線
スピードが速い車が多い。歩道はあるが車道との境界が狭いところがある。

<対策メニュー>
交差点にラインを設置予定
ポストコーンを設置予定

⑫ 市道 西林田線
北側からの車の確認がしにくい。

<対策メニュー>
減速ドット線を設置予定
外側線を引き直し予定
「学童注意」の路面表示を設定予定