

朝倉市 馬田小学校校区 (通学路合同点検 要対策箇所)

0 100m 500m



市道 畑田線

柵がないので落ちる危険性がある。

<対策メニュー>
路肩ポールを設置を検討

市道 下馬田線

路側帯が無い、もしくは狭い。歩道の白線が消えている。車のスピードが速く危険。

<対策メニュー>
外側線を塗り直し予定

市道 中原縦断線、中原5号線

車道と歩道の区別のつかない区間があり、道幅も狭く曲がり角が連続しているため、見通しが悪く危険。

<対策メニュー>
外側線を設置予定
道路拡幅予定

市道 中川原・下田線

通行する車のスピードも速く危険。

<対策メニュー>
「速度注意」の路面標示を設置予定

国道 322号線

横断歩道はあるが、信号がないため停止してくれない車がある。歩行者が見えにくい。

<対策メニュー>
外側線を塗り直し予定
道路標識を付け替え予定
横断歩道を塗り直し予定
ダイヤモンドを設置予定

国道 322号線

横断歩道はあるが、直線道路のため車のスピードが速く、止まってもらえない。

<対策メニュー>
「横断歩道あり」の路面表示を塗り直し予定

