


朝倉市 大福小学校校区①

(通学路合同点検 要対策箇所)



県道 金川田主丸線
市道 猿丸・長洲線

大型車が頻繁に通るがガードレールがない。
高速下を抜けたところは道幅が狭く、
ガードレールもない。

<対策メニュー>
外側線の設置を検討
グリーンベルトの設置を検討

市道 一木・須川線

見通しが悪く、歩行者を認識しにくい。
車同士の事故が多発している地点。

<対策メニュー>
「学童注意」の路面表示を設置予定

市道 山ノ下・薮ノ下線

道路幅が広くないわりに車の通行量が多く、
歩行者も多い。

<対策メニュー>
「学童注意」の路面表示を設置予定

市道 崩岸・八反田2号線
市道 大庭・宮野線

集水桝に蓋が設置されておらず、転落の危険
性がある。車の通行も多く、スピードが出て
おり危険。

<対策メニュー>
転落防止柵を設置予定
外側線を設置予定

市道 一木・須川線

一旦停止を怠る車が見受けられ危険。
停止線を越えようとする側の車が児童に
気づきにくい。

<対策メニュー>
カーブミラーを設置予定

大福小学校

県道福光朝倉線