


朝倉市 大福小学校校区 (通学路合同点検 要対策箇所)



0 100m 500m



県道 殖木入地甘木線

歩道が無く、交通量も多いため非常に危険な状態

<対策メニュー>

現道拡幅事業中(片側歩道)