



朝倉市 馬田小学校校区 (通学路合同点検 要対策箇所)



市道 馬田・上浦線
草木が生い茂ると、道と土手の境目が分かりづらく危険
道幅が狭く、児童の真横を車が通るため危険

<対策メニュー>
外側線の設置を検討中

プリンストン甘木工場