


朝倉市 馬田小学校校区 (通学路合同点検 要対策箇所)



国道500号線

歩道が無く、交通量も多いため非常に危険な状態

<対策メニュー>

自歩道設置事業中

国道322号甘木バイパス

歩道が無く、交通量も多いため非常に危険な状態

<対策メニュー>

現道拡幅事業中(両側歩道)

国道322号線

車のスピードが速く、道路を横断するのが危険

<対策メニュー>

路面表示を設置予定

