



# 朝倉市 馬田小学校校区 (通学路合同点検 要対策箇所)



⑥ 市道 馬田・上浦線  
通学の際、車が児童の真横を  
通り過ぎている。

<対策メニュー>  
外側線設置予定