

「通学路交通安全プログラム」朝倉市学校別危険箇所と安全対策及び通学路合同点検一覧表

(R3年12月末時点)

		道路 種別	路線名	所在地	危険箇所	通学路の状況・危険内容	対策の内容	事業主体	備考
1	三奈木小	市道	板屋・屋永・四郎丸線	板屋	板屋地方・板屋橋交差点	見通しが悪く歩道の幅が狭い。 橋の欄干が低い。	キャッツアイ設置を検討中	朝倉市	
2	三奈木小	県道	塔ノ瀬十文字小郡線	寺内	寺内地方	カーブになっており、見通しが悪い	横断歩道の引き直しとダイヤ 標示を塗り直す予定	警察署	
3	福田小	市道	官郷野・牟々田線	正信	正信地方(点滅信号)	通りがカーブしており、車が見えづら い。 ミラーはあるが、冬場は凍って全く見 えない。	横断歩道の塗り直しを予定 外側線の設置を検討中	警察署 朝倉市	
4	立石小	国道	386号	古賀	ヒロの前から水城建設前付近	交通量が多いが、歩道がない	一部区間にグリーンベルトの 設置を検討中	福岡県	
5	立石小	市道	立野線	一木	県道馬田頓田線一ツ木神社前交 差点	一時停止線で立ち止まらない車 が多く危険	停止線強調表示を行う予定	朝倉市	
6	馬田小	市道	馬田・上浦線	上下浦	馬田コミュニティから馬田橋への 通学路	草木が生い茂ると、道と土手の境目 が分かりづらく危険。 道幅が狭く、児童の真横を車が通る ため危険。	外側線の設置を検討中	朝倉市	
7	秋月小	県道・ 市道	甘木朝倉田主丸線 秋月小学校東線	上秋月	上秋月 浦泉	抜け道として走行する車が多く危 険	水路箇所の安全対策を検討 後、グリーンベルトの設置を検 討 グリーンベルトの設置を検討中	福岡県 朝倉市	
8	秋月小	県道	女男石野町線	安川	安川 隈江	カーブが多いものの、スピードを 落とさずに走行する車が多く危険	『横断歩道あり』の路面表示 を設置予定	福岡県	
9	秋月小	市道	南中小路線	秋月	秋月 旧西田製菓交差点	ミラーはあるものの、見通しが悪 い三叉路であり危険	停止線塗り直しを予定 停止線強調表示を行う予定	警察署 朝倉市	
10	大福小	市道	一木・須川線	中町 東中町	森部建設東側高架付近	一時停止線で立ち止まらない車 が多く危険。 停止線を越えようとする側の車が、 児童の存在に気づきにくく危険。	停止線塗り直しを予定 『止まれ』の塗り直しを検討 カーブミラー設置を検討中	警察署 朝倉市	
11	大福小	県道・ 市道	鳥栖・朝倉線 古毛・入地線	上寺	J A 筑前あさくら朝倉カント リー前交差点 市道589号線交差点	朝の通学時間帯に交通量が多く、ス ピードを出している車が多く危険。 交差点照明がないため、冬は危険。	横断歩道の塗り直しを予定	警察署	