

新庁舎建設工事【進捗状況】

令和6年6月

ドローン空撮 (全景写真)

※プライバシー配慮のため画像を一部加工しています

周辺の皆様にはご迷惑をおかけしますが、引き続き
工事へのご理解とご協力をお願いいたします。



西側から



南側から



東側から



コンクリート打設状況



一部では型枠を脱枠し
基礎躯体が仕上がっている部分も



免震基礎部分の
コンクリート打設状況

鉄筋工事、型枠工事と並行して、建物の支えとなる基礎部分のコンクリート工事を行っています。地下躯体の構築が進んできたことで、建物基礎部分のアウトラインが確認しやすい状況となってきました。本格化する工事を安全に進めるため、現場では工事の安全に特化した「特別安全朝礼」を月初めに行い、工事災害に関する協議内容や、当月予想される工事災害を共有するなど、安全対策も講じています。

朝倉市 都市建設部 庁舎整備室