

新庁舎建設工事【進捗状況】

令和7年4月

ドローン空撮 (全景写真)

※プライバシー配慮のため画像を一部加工しています

周辺の皆様にはご迷惑をおかけしますが、引き続き
工事へのご理解とご協力をお願いいたします。



西側から



南側から



東側から



1階部分のガラス設置状況



1階部分のシャッター取付状況



鉄骨階段設置状況

LGS（壁下地）建込みや1階鉄骨階段、サッシ、間仕切りシャッター等の取り付けが進行しており、内部空間の構成が徐々に明確になってきました。

現場では多くの職人さんたちが各所で作業を進めており、資材の搬入や施工が活発に行われています。

今後は、天井ボード張りをはじめとする内装工事や、外壁タイル張りなどの外装工事が段階的に進められる予定です。

朝倉市 都市建設部 庁舎整備室