

新庁舎建設工事【進捗状況】

令和7年5月

ドローン空撮 (全景写真)

※プライバシー配慮のため画像を一部加工しています

周辺の皆様にはご迷惑をおかけしますが、引き続き
工事へのご理解とご協力をお願いいたします。



西側から



南側から



東側から



天井ボード上張り状況



断熱ウレタン吹付状況



外壁タイル張り付け状況

天井ボード張りや断熱ウレタン吹付けが始まり、各階
で作業が進行中です。また、一部では外壁タイル張り
も始まり、建物の外観が徐々に整いつつあります。
現場では足場や高所作業車を使用し、安全対策を徹底
しながら高所での作業が進められています。
今後も内外装工事が順次進められ、来月からはピー
ートと新庁舎をつなぐ連絡通路工事の準備も開始さ
れる予定です。

朝倉市 都市建設部 庁舎整備室