

「通学路交通安全プログラム」朝倉市学校別危険箇所と安全対策及び通学路合同点検一覧表

|   | 学校  | 道路区分 | 路線名      | 所在地   | 危険箇所               | 通学路の状況・危険内容                       | 対策の内容                        | 事業主体       |
|---|-----|------|----------|-------|--------------------|-----------------------------------|------------------------------|------------|
| 1 | 立石小 | 市道   | 立石小学校北側線 | 柿添    | 2・3学童前の道           | 道幅が狭く車が多い                         | 路面標示設置を検討                    | 朝倉市        |
| 2 | 立石小 | 市道   | 来春・屋永線   | 来春    | 医師会病院東側丁字路         | 信号機の無い横断歩道、交通量が多くスピードを出して通行する車が多い | 外側線設置検討                      | 朝倉市        |
| 3 | 秋月小 | 市道   | 長谷山・秋月線  | 長谷山   | 秋月小階段下側溝           | 降雪時に側溝が分かりにくく危険                   | グレーチングの両端にポストコーンを設置          | 朝倉市        |
| 4 | 甘木小 | 市道   | 持丸・恵比須町線 | 恵比須町  | 恵比須町交差点（押しボタン式信号）  | 横断歩道が消えかかっている                     | 横断歩道の塗り直し予定                  | 警察署        |
| 5 | 大福小 | 市道   | 中島田・多々連線 | 中町東中町 | 中町東中町（いしずえ荘近く）の交差点 | 日頃から停止線を怠る車が多い。停止線が消えかかっている       | ・停止線の塗り直し予定<br>・「止まれ」表示の強調予定 | 警察署<br>朝倉市 |